



1



2




3




4



5



6



7



8

Frézovat šikmo. Směr doprava a nahoru



9

Zfrézovat část volícího ramínka řazení.  
Přesnější vyobrazení viz obr. č. 11.







10



11



12




13




14




15



16




17



18





19



20




21



22



23



24

